



Herman Heiligers, Erik van de Meerakker en Peter Schrijvers. Met hen heeft hij deze klus geklaard en de jonge schilders hebben op verzoek van hun konsulent C. Horsten een verslag gemaakt.

Hoe pak je het aan

Dat deze kerk aan een onderhoudsbeurt toe was, bleek wel uit de staat waarin de muren zich bevonden. Door de vele lekkages via het

dak en de daardoor ontstane vochtconcentraties waren de muren slecht. Het was dus geen overbodige luxe dat de binnenkant eens goed onderhanden werd genomen. Voordat met zo'n klus wordt

